

Puente sobre el río Matarraña

La primera noticia que tenemos de su existencia es del año 1387, fecha en la que tuvo lugar una reedificación muy importante. Este puente se caracteriza por tener que soportar periódicamente importantes crecidas de las aguas del río Matarraña. Tenemos constancia de algunas de ellas como la de 1617 en la que el agua pasó tres palmos por encima de su borde. En el año 1786 se realiza un acondicionamiento total de la construcción con la participación de todos los pueblos del entorno. La última riada ha sido en el 2000, año en el que el agua ha vuelto a pasar por encima del puente.

Pont del Matarranya

La primera notícia que tenim de la seua existència és de l'any 1387, fecha en la qual se fa una reedificació molt important. Este pont se caracteritza per haver de soportar periòdicament importants creixcudes de les aigües del riu Matarranya. Se tenen informacions d'algunes d'elles com la de 1617 en la qual l'aigua va passar 3 pams per damunt del pont. A l'any 1786 se va fer un acondicionament total en la participació de totes les viles del voltant. La radera riada ha sigut al any 2000, aon l'aigua ha tornat a passar per damunt lo pont.

